



LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN

Desde el mes de septiembre de 1999 se están ejecutando obras de restauración en la iglesia de la Colònia Güell, las cuales se desarrollan en diferentes fases.

Los objetivos de la restauración son:

- Recuperar el valor original de la obra de Antoni Gaudí:
 - Conservar con rigor la obra original.
 - Eliminar los elementos añadidos después de que Gaudí abandonase la obra.
- Finalizar una obra inacabada:
 - Acabado formal: Coronamiento del muro exterior.
 - Acabado funcional: Acondicionamiento de los accesos.
 - Nuevo eje de entrada.
 - Nuevas escaleras que suben a la terraza.
- Regenerar la degradación producida por el paso del tiempo:
 - Limpieza.
 - Impermeabilización.
 - Restauración de mosaicos y otros elementos deteriorados.

Hasta ahora se han restaurado el atrio, los porches, los muros exteriores y los mosaicos. Se ha renovado el pavimento en el acceso y bajo los porches. Se ha restaurado e impermeabilizado la rampa inacabada prevista para acceder a la nave superior no construida. Se ha retirado la cubierta provisional de fibrocemento substituyéndola por una terraza, a la cual se accede por una nueva escalera lateral exterior. También se ha instalado la iluminación exterior de la iglesia.

Actualmente se está trabajando en la restauración del interior del edificio.

Como actuaciones más relevantes quedan aún pendientes la ordenación del entorno de la iglesia con un recinto más amplio, la escalera para subir al campanario desde la terraza, y la construcción del acceso exterior para minusválidos a la terraza y de las instalaciones exteriores de servicios.

Los trabajos que el visitante puede observar que se realizan en el interior de la iglesia actualmente, corresponden a la restauración de los muros, columnas y techo: se limpian los afloramientos de sales y las impurezas acumuladas con los años, se retiran los materiales adheridos con motivo de actuaciones diversas, y se reponen las piezas de cerámica o piedra dañadas.

Este tipo de trabajos son necesariamente lentos y de realización meticulosa. Por este motivo la restauración del interior, iniciada el mes de diciembre de 2003, requiere aún varios meses de obras.